



Landesuntersuchungsamt, Neversstr. 4-6, 56068 Koblenz

Studio Lanèche
Inh. Heydi Hölker
Suertalstr. 5
56410 Montabaur

Institut für Hygiene und
Infektionsschutz

Neversstr. 4-6
56068 Koblenz
Telefon 0261/391-280
Telefax 0261/391-320
ihisko.poststelle@lua.rlp.de
www.lia.rlp.de

23. April 2010

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner(in)/Email	Telefon/Fax
		Hygienelabor Peter.Klee@lua.rlp.de	0261/391-296 0261/391-218

Prüfbericht

Labornummer: 313/BI01549

Probeneingang: 16.04.2010

Wirksamkeitsprüfung eines Dampfsterilisators

Angaben zur Einsendung:

Gerätetyp / -nummer: K. A.
Standort: Praxis
Programm: K. A.
Sterilisationstemperatur / -zeit: 121 °C

Material: Bioindikatoren zur Prüfung eines Dampfsterilisators

Prüfkörper: Sporenstreifen
Testkeim: Bacillus stearothermophilus
Die Bioindikatoren werden gemäß DIN EN ISO 866 untersucht und nach 7-tägiger Bebrütung bei 55 - 60°C abschließend beurteilt (Nährmedium: Casein-Sojamehlpepton-Bouillon).

Untersuchungsergebnis:

Bioindikator Nr. 1:	Testkeime wurden inaktiviert
Bioindikator Nr. 2:	Testkeime wurden inaktiviert
Bioindikator Nr. 3:	Testkeime wurden inaktiviert